


GUNOLD®



Utilisation et Entretien de la colle KK 2000

1 → Ne jamais utiliser kk 2000 à proximité de votre machine à broder. La pulvérisation de colle peut endommager des parties importantes de votre machine.

Appliquer KK 2000 à un autre endroit pour éviter toute pulvérisation sur la machine

2 → Placer le tissu à traiter à plat sur votre table de travail.

3 → Respectez une distance d'environ 20-30cm de la surface à coller, de préférence dans la position la plus droite possible.

4 → Pour une bonne dispersion de la colle, se placer le plus loin possible

5 → Lorsque la bombe est presque vide, il peut être nécessaire de la faire pivoter et asperger en même temps pour la terminer totalement.

6 → Si le diffuseur est encrassé, pulvériser vers le haut et essayer de nouveau sur la surface à appliquer. Si le diffuseur est toujours bouché, il est nécessaire de le changer, prendre alors un diffuseur d'une autre bombe. *Astuce: Garder les diffuseurs des bombes vides.*

Les diffuseurs d'aérosol peuvent être nettoyés en les faisant tremper dans l'essence de térébenthine pendant quelques minutes.

Important : Ne jamais insérer d'aiguilles ou d'objets similaires dans les diffuseurs, car cela pourrait endommager sa structure et ainsi perdre l'efficacité du produit initialement prévu.