


# GUNOLD®



## Garnverbrauch

Wenn Sie im Besitz eines EDITIER-Systems sind, können Sie den Fadenverbrauch pro Design **und Farbe** am Bildschirm ablesen. Anderenfalls empfehlen wir Ihnen folgende Faustregel zu benutzen:

### 1. Herkömmliche Stickerei

Obergarn	5,0 m per 1000 Stiche
Untergarn	3,5 m per 1000 Stiche

### 2. Kordelstickerei

Kordelgarn	1,50 m per 1000 Stiche
Obergarn ( <b>MONO 80</b> )	1,50 m per 1000 Stiche
Untergarn	1,50 m per 1000 Stiche

Daraus ergibt sich folgender Garnverbrauch für Position 1:

	pro Maschinenkopf pro 8 Stunden bei 70 % Auslastung		
Stiche/Minute	650	850	1000
Oberfaden ca.	1092 m	1428 m	1680 m
Unterfaden ca.	765 m	1000 m	1178 m

Beispiel: Eine 6-Kopf-Maschine mit 850 Stiche/Minute benötigt in 8 Stunden:

Oberfaden	1428 x 6 (Köpfe) = 8568 m
Unterfaden	1000 x 6 (Köpfe) = 6000 m

Natürlich richtet sich der Verbrauch nach der **Stichlänge**. Muster mit vorwiegend langen Plattstichen brauchen mehr Garn, Muster mit vorwiegend kurzen Stichen - wie schmale

Stiele - erfordern weniger Garn. Deshalb können die obigen Zahlen nur als **durchschnittliche Werte gelten**.