

selon 91/155/EWG		3.3.2
Fiche technique de sécurité		
Société: GUNOLD GmbH, Obernburger Str. 125, 63811 Stockstadt		
Nom commercial: gudy stic		
1	Désignation de tissu / de préparation et de société	
	Nom commercial:	gudy stic
	Informations sur le fabricant	Hans Neschen AG Hans-Neschen-Straße 1 D-31675 Bückeberg Tel.: +49-(0)-5722-207-0
2	Caractéristiques physiques et chimiques	
2.1	Composition / Composants	
	Non-tissé, avec une couche auto-adhésive sur la base de polyester acrylique des deux côtés, couverte d'un papier traité au silicone des deux côtés	
	Forme:	solide
	Couleur:	non coloré
	Odeur:	pratiquement sans odorat
	Valeur pH:	env. 7.0 (colle)
	Modifications d'état:	Non applicable
	Point d'inflammation:	Non applicable
	Limites d'explosion	Aucune
	Température d'inflammation:	Non applicable
	Pression de la vapeur:	Non applicable
	Densité:	Non sensée
	Solubilité dans l'eau:	Non sensée
	Viscosité:	Non sensée
2.2	Solidité et réactivité	
	Décomposition thermique	Lors d'un propre manieiment pas de décomposition thermique
	Réaction dangereuse	Lors d'un propre manieiment pas de réactions dangereuses
3	Indications quant au transport	
	Au sens des règles de transport il ne s'agit pas de matières dangereuses.	
4	Prescriptions	
4.1	Marquage selon standards UE	
	Selon standards UE, le marquage n'est pas obligatoire. A manier selon les prescriptions de sécurité et d'hygiène industrielles.	
4.2	Règles nationales	
	Suivant les données dont nous disposons le produit n'est pas soumis aux règles allemandes en question	
5	Mesures	
5.1	Mesures de premier secours	
	Si la colle touche la peau	Laver soigneusement avec du savon et de l'eau
	Après en avoir avalé	Rincer tout de suite la bouche et boire assez d'eau Consulter un médecin
5.2	Mesures lors de la lutte contre une incendie	
	Agents d'extinction approprié	Eau, mousse, agent d'extinction à sec, dioxyde de carbone (CO2)
	Equipement de protection spécial	Lors d'une incendie porter des lunettes et respirateurs protecteurs
5.3	Mesures lors d'une libération non intentionnelle	
	Solide, libération non intentionnelle n'est pas possible.	

selon 91/155/EWG		3.3.2
Fiche technique de sécurité		
Société: GUNOLD GmbH, Obernburger Str. 125, 63811 Stockstadt		
Nom commercial: gudy stic		
6	<u>Maniement et stockage</u>	
6.1	Maniement	
	Instructions de maniement	Il ne faut pas de mesures spéciales
6.2	Stockage	Stockage à protéger contre la pluie et des températures de moins de 0°C.
7	<u>Limitation d'exposition et équipement de protection personnel</u>	
7.1	Composants avec des limites selon travail à surveiller	Il faut respecter les valeurs et d'autres indications de la TRGS 900 (Allemagne).
7.2	Mesures de protection personnelles	Pas de mesures spéciales nécessaires
8	<u>Indications concernant l'écologie</u>	
	Aucun effet polluant n'est connu	
	Le produit ne consiste ni de cadmium, ni de plomb et ni de mercure.	
9	<u>Indications concernant la toxicologie</u>	
	D'après ce que nous avons pu constaté et d'après les informations disponibles, le produit n'a pas d'effet nuisible à la santé sous condition qu'il soit utilisé correctement et traité selon les instructions d'application recommandées.	
10	<u>Remarques sur l'évacuation</u>	
	Clé des déchets	Ce produit peut être évacué sous considération des prescriptions publiques, locales avec des ordures ménagères.
11	<u>D'autres remarques</u>	
	Dangers possibles:	Il n'y a aucune remarque concernant des dangers pour l'homme et l'environnement. Sinon si utilisé proprement il n'y aura pas de dangers.
Les informations mentionnées ci-dessus se basent sur nos connaissances et expériences actuelles et ne peuvent pas être considérées comme garantie de certains caractères. Les destinataires de nos produits sont responsables de respecter les lois et prescriptions existantes en vigueur.		